**VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUODAMO TURTO**
**BŪKLĖS APRAŠYMAS**
2024-03-04

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Pagaminimo metai | Inventorinis numeris | Įsigijimo kaina, Eur | Likutinė vertė, eur | Aprašymas | | Nustatyta pradinė turto pardavimo viešame prekių aukcione kaina, Eur | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automobilis VW Caddy EDR 751 | 2008 | 005413 | 16 385,54 | 0 | Spalva<br>Komplektacija<br>Kuro rūšis<br>Pavarų dėžė<br>Rida<br>TA<br>Būklė | pilka<br>standartinė<br>benzinas<br>mechaninė<br>194719 km<br>Negaliojanti, iki 2023 m. rugsėjo mėn.<br>Bloga. Sutrinka automobilio elektroninė kompiuterinė įranga, kas sutrikdo variklio darbą (variklis dirba su | **1 330,00** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pertrūkiais arba užgęsta). Automobilio kėbulas ir dujų išmetimo vamzdis stipriai paveikti korozijos. Susidėvėję sėdynių apmušalai, neužsirakina bagažinės durys, susidėvėję važiuoklės stabilizatoriaus įvorės. Šiuo metu automobilis neeksploatuojamas. | | |
| 2. | Automobilis VW Caddy EDR 754 | 2008 | 005414 | 16 385,54 | 0 | Spalva<br>Komplektacija<br>Kuro rūšis<br>Pavarų dėžė<br>Rida<br>TA atlikimas<br>Būklė | pilka<br>standartinė<br>benzinas<br>mechaninė<br>263295 km<br>negalioja<br>Bloga. Automobilio variklis dirba ne visa galia, nepakankamas | **1 330,00** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dinamiškumas (variklis dirba nestabiliai ir su pertrūkiais). Automobilio kėbulas stipriai paveiktas korozijos. Neveikia išmetimo sistemos katalizatorius. Šiuo metu automobilis neeksploatuojamas. | | |
| 3. | Automobilis VW Transporter CUG 610 | 1996 | 000726 | 24 685,22 | 0 | Spalva<br><br>Komplektacija<br><br>Kuro rūšis<br><br>Pavarų dėžė<br><br>Rida<br><br>TA atlikimas<br><br>Būklė | balta<br><br>standartinė<br><br>benzinas<br><br>mechaninė<br><br>923612 km<br><br>galioja iki 2023-10-09<br><br>Bloga. Išlūžusi galinio rato pakabos svirties kėbulo gembė. Kėbulas stipriai paveiktas korozijos. Variklis dirba nestabiliai, | **1 400,00** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | gęsta dirbdamas tuščia eiga. | | |
| 4. | Automobilis VW Sharan TVM 535 | 2002 | 007195 | 23 852,00 | 0 | Spalva<br><br>Komplektacija<br><br>Kuro rūšis<br><br>Pavarų dėžė<br><br>Rida<br><br>TA atlikimas<br><br>Būklė | balta<br><br>standartinė<br><br>dyzelinas<br><br>mechaninė<br><br>196983 km<br><br>negalioja<br><br>Bloga. Kabina ir kėbulas. Durys gali netikėtai atsidaryti arba likti neužfiksuotos varstomų durų atveju. Stabdymo įrangos mechaninė būklė ir veikimas. Aušinimo skysčio siurblys, oro džiovintuvas sugedę, pažeisti iš išorės arba paveikti korozijos taip, kad tai gali turėti neigiamos įtakos stabdžių sistemos veikimui (stabdymo diskų | **680,00** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | darbinių paviršių korozija). Stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) įspėjamasis įtaisas rodo, kad sistema veikia blogai.<br>Veidrodžiai ir netiesioginio matymo įtaisai. Veidrodžio arba netiesioginio matymo įtaiso nėra arba jų įrengimas neatitinka nustatytų reikalavimų.<br>Priekinio ir galinio stiklo valytuvai turi akivaizdžių defektų.<br>Priekinių žibintų (artimosios ir tolimosios šviesos) sureguliavimas neatitinka nustatytų reikalavimų.<br>Šviesą atspindintys įrenginiai sugedę, pažeisti.<br>Akumuliatorių baterija netinkamai pritvirtinta, gali sukelti trumpąjį įjungimą. Ratai ir | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | padangos. Padangos dydis (matmenys), leidžiama apkrova (apkrovos indeksas), patvirtinimo žymuo, greičio kategorija arba naudojimo paskirtis neatitinka nustatytų reikalavimų. Padangų protektoriaus rašto gylis neatitinka nustatytų reikalavimų, sudilusios iki nusidėvėjimo žymeklio. Pakaba. Pernelyg didelis lanksto, lankstinės jungties elementų sudilimas (klibėjimas lankstinėje jungtyje)(dešinė priekis, kairė priekis galiniai sailenblokai). Važiuoklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Pernelyg | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui). Buferių, priekinės ir šoninės apsaugos ir galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone sudedamosios dalys atsipalaidavusios, nepatikimai pritvirtintos arba pažeistos, dėl to užkliudžius arba susidūrus, galima susižaloti. Kabina ir kėbulas. Išorinio paviršiaus skydo sudedamosios dalys turi pažeidimų, atsiknoję ar tokios formos, kad padidėja susižalojimo pavojus (kiauryminiai prarūdijimai). Ratų gaubtai (sparnai), | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | purvasaugiai, purslų taškymą ribojantys įtaisai gali sužeisti arba nukristi. Purvasaugiai sulaužyti, netinkami pritvirtinti. Tvirtinimo vietos laikančiajame kėbule pernelyg pažeistos korozijos. Vidaus įtaisai arba įranga netinkamai pritvirtinti, nepatikimi. Stiklų būklė. Stiklas suskilęs, pažeistas (pažeidimas priskiriamas prie leidžiamų pažeidimų). 2023-03-29 privalomoje transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje Nr. 906-0089216 nurodyta, kad transporto priemonė | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | neatitinka techninių reikalavimų ir transporto priemonei, jos tinkamai neparengus, dalyvauti viešajame eisme draudžiama. | | |
| 5. | Automobilis Skoda Superb DHA 889 | 2007 | 005086 | 19 195,15 | 0 | Spalva<br><br>Komplektacija<br><br>Kuro rūšis<br><br>Pavarų dėžė<br><br>Rida<br><br>TA atlikimas<br><br>Būklė | juoda<br><br>standartinė<br><br>benzinas<br><br>mechaninė<br><br>414704 km<br><br>galioja iki 2024-12-23<br><br>Bloga. Automobilio kėbulas pažeistas korozijos, dažų danga betolygiai ištrupėjusi, sudilęs sankabos diskas, sugedusi starterio rėlė, sudilę priekiniai guoliai, sugedęs ir neveikia | **970,00** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | salono oro kondicionierius, sugedusi kairės pusės galinių durų spyna, sudilę galinės stabdžių kaladėlės ir diskai. TA galioja iki 2024-12-23. | | |